

Eaton Warranty+3 - Serviceerweiterung - Austausch

3 Jahre - Lieferung - für P/N: 9PX1500IRTM - 9PX3000IRTBPF - 9PX3000RT - 9SX3000IM - 9SX5KI - 9SX6KI - EMAB12 - IPC3000EM

Gruppe	Zubehör USV
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	W3006WEB
EAN/UPC	3553340668555



Beschreibung

Eaton Warranty+3 - Serviceerweiterung - Austausch - 3 Jahre - Lieferung - für P/N: 9PX1500IRTM, 9PX3000IRTBPF, 9PX3000RT, 9SX3000IM, 9SX5KI, 9SX6KI, EMAB12, IPC3000EM

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Warranty+3 - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Lieferung
Typ	Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen	Austausch
Stelle	Lieferung
Rücksendung	Auf Kosten des Herstellers
Volle Vertragslaufzeit	3 Jahre
Entwickelt für	P/N: 103006430-6591, 103006437-6591, 103006463-6591, 68473, 9PX1500IRTM, 9PX2000RT, 9PX3000IRT2U, 9PX3000IRT3U, 9PX3000IRTBP, 9PX3000IRTBPB, 9PX3000IRTBPD, 9PX3000IRTBPF, 9PX3000IRTBPH, 9PX3000IRTN, 9PX3000RT, 9PX6KIPM31, 9PX8KIPM, 9SX3000IM, 9SX5KI, 9SX5KIRT, 9SX6KI, 9SX8KIPM, EMAB12, IPC3000EM

Ausführliche Details

	Allgemein
Inbegriffene Leistungen	Austausch
Stelle	Lieferung
Rücksendung	Auf Kosten des Herstellers
Volle Vertragslaufzeit	3 Jahre
	Details
Service und Support	Erweiterte Servicevereinbarung - Austausch - 3 Jahre - Lieferung Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: 103006430-6591, 103006437-6591, 103006463-6591, 68473, 9PX1500IRTM, 9PX2000RT, 9PX3000IRT2U, 9PX3000IRT3U, 9PX3000IRTBP, 9PX3000IRTBPB, 9PX3000IRTBPD, 9PX3000IRTBPF, 9PX3000IRTBPH, 9PX3000IRTN, 9PX3000RT, 9PX6KIPM31, 9PX8KIPM, 9SX3000IM, 9SX5KI, 9SX5KIRT, 9SX6KI, 9SX8KIPM, EMAB12, IPC3000EM

9PX6KIPM31, 9PX8KIPM, 9SX3000IM, 9SX5KI, 9SX5KIRT, 9SX6KI, 9SX8KIPM, EMAB12,
IPC3000EM

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.